석면비산정도 분석 결과표-1

1-1. 개 요

기관 및 의뢰자	정읍시청/ 석면해체업:(주)이룸종합건설
용 역 명	2022년새만금유역휴폐업축사 석면비산측정용역
시료채취 장소	전북 정읍시 이평면 청량리 56-8, 56-6

측 정 일	2022년 05월 19일
시료분석일자	2022년 05월 19일

2-1. 분석결과 / 적용분석법

분석방법 : 위상차현미경(PCM)검측

NO	시료번호	측정 지점	측정시간(분)	유량 (mL/min)	측정결과 (f/cc)	초과여부
1	#1	부지경계	240	10.140	0.001	기준치이하
2	#2	부지경계	240	10.136	0.000	기준치이하
3	#3	부지경계	240	10.105	0.001	기준치이하
4	#4	부지경계	240	10.129	0.001	기준치이하
5	#5	위생설비	40	10.143	0.002	기준치이하
6	#6	폐기물반출구	40	10.137	0.002	기준치이하
7	#7	작업장주변	120	10.152	0.002	기준치이하

※ 참 고

- 비산정도기준: 0.01개/cm3 이하
- 부지경계선은2,400L, 작업장 주변 및 거주자 주거지역은1,200L를 기준하되, 시료채취 여건을 고려 유량을 조정함.
- 위생설비, 음압기, 폐기물 보관지점, 폐기물 반출구의 경우 신속한 조사를 위해 400L 이상시 종료가함.
- 본 분석자료는 「석면안전관리법 시행규칙」 제38조 및 제40조에 따라 "석면 해체·제거 작업 사업장 주변 석면 비산관리를 위한 조사방법"을 위한 환경부고시 제2012-79호 및 산업안전보건법 관련 법령규정을 준수합니다,

(유)금강석면연구소

3-1. 석면비산 측정 사진대장

항목	석면비산정도측정 (정읍시 이평면 청량리 56-8, 56-6)		
측정시간	시작 : 2022년 05월 19일	종료 : 2022년 05월 19일	통보 : 2022년 05월 19일
투입장비	종류 : 지역시료채취펌프	수량 : 6대	
촬영대상	① 석면배출허용기준 준수여부체크를 위한 석면비산 측정 모습 ※ 석면 비산 측정 시기, 시료채취 수 자세한 사항은 환경부고시 『석면해체.제거 작업 사업장 주변 석면 비산관리를 위한 조사방법』 참조		

구분	시간(전) : 09:00	시간(후) : 13:00	사진설명
부지 경계선 B1 (전,후)			석면해체 작업구역 주변 부지 내
	시료채취 위치 및 수량 : 석면해체 작업구역 / 1개소 분석결과(기준 0.01개/㎤ 이하) : 기준치 이하		작업일 2022년 05월 19일

구분	시간(전) : 09:00	시간(후) : 13:00	사진설명
부지 경계선 B2 (전,후)			석면해체 작업구역 주변 부지 내
	시료채취 위치 및 수량 : 석면해체 작업구역 / 1개소 분석결과(기준 0.01개/㎤ 이하) : 기준치 이하		작업일 2022년 05월 19일

구분	시간(전) : 09:00	시간(후) : 13:00	사진설명
부지 경계선 B3 (전,후)			석면해체 작업구역 주변 부지 내
	시료채취 위치 및 수량 : 석면해체 작업구역 / 1개소 분석결과(기준 0.01개/㎤ 이하) : 기준치 이하		작업일 2022년 05월 19일

구분	시간(전) : 09:00	시간(후) : 13:00	사진설명
부지 경계선 B4 (전,후)			석면해체 작업구역 주변 부지 내
	시료채취 위치 및 수량 : 석면해체 작업구역 / 1개소 분석결과(기준 0.01개/㎠ 이하) : 기준치 이하		작업일 2022년 05월 19일

구분	시간(전) : 09:00	시간(후) : 09:40	사진설명
위생설비 B5 (전,후)			석면해체 작업구역 출입로
	시료채취 위치 및 수량 : 석면해체 작업구역 / 1개소 분석결과(기준 0.01개/㎠ 이하) : 기준치 이하		작업일 2022년 05월 19일

구분	시간(전) : 14:00	시간(후) : 14:40	사진설명
폐기물 반출구 B6 (전,후)			석면해체 작업 후 폐기물 반출지점
	시료채취 위치 및 수량 : 석면해체 작업구역 / 1개소 분석결과(기준 0.01개/㎠ 이하) : 기준치 이하		작업일 2022년 05월 19일

구분	시간(전) : 10:00	시간(후) : 12:00	사진설명
해체 · 제거 사업장 주변 B7 (전,후)			석면해체 작업구역 주변 사용자가 있는 공간
	시료채취 위치 및 수량 : 석면해체 작업구역 / 1개소 분석결과(기준 0.01개/㎠ 이하) : 기준치 이하		작업일 2022년 05월 19일

석면비산정도 분석 결과표-2

1-2. 개 요

기관 및 의뢰자	정읍시청/ 석면해체업:(주)이룸종합건설
용 역 명	2022년새만금유역휴폐업축사 석면비산측정용역
시료채취 장소	전북 정읍시 이평면 청량리 56-8, 56-6

측 정 일	2022년 05월 20일
시료분석일자	2022년 05월 20일

2-2. 분석결과 / 적용분석법

분석방법 : 위상차현미경(PCM)검측

NO	시료번호	측정 지점	측정시간(분)	유량 (mL/min)	측정결과 (f/cc)	초과여부
1	#1	부지경계	240	10.139	0.001	기준치이하
2	#2	부지경계	240	10.197	0.001	기준치이하
3	#3	부지경계	240	10.172	0.001	기준치이하
4	#4	부지경계	240	10.164	0.001	기준치이하
5	#5	위생설비	40	10.145	0.001	기준치이하
6	#6	폐기물반출구	40	10.163	0.001	기준치이하
7	#7	작업장주변	120	10.155	0.001	기준치이하

※ 참 고

- 비산정도기준: 0.01개/cm3 이하
- 부지경계선은2,400L, 작업장 주변 및 거주자 주거지역은1,200L를 기준하되, 시료채취 여건을 고려 유량을 조정함.
- 위생설비, 음압기, 폐기물 보관지점, 폐기물 반출구의 경우 신속한 조사를 위해 400L 이상시 종료가함.
- 본 분석자료는 「석면안전관리법 시행규칙」 제38조 및 제40조에 따라 "석면 해체·제거 작업 사업장 주변 석면 비산관리를 위한 조사방법"을 위한 환경부고시 제2012-79호 및 산업안전보건법 관련 법령규정을 준수합니다.

(유)금강석면연구소

3-2. 석면비산 측정 사진대장

항목	석면비산정도측정 (정읍시 이평면 청량리 56-8, 56-6)		
측정시간	시작 : 2022년 05월 20일	종료 : 2022년 05월 20일	통보 : 2022년 05월 20일
투입장비	종류 : 지역시료채취펌프	수량 : 6대	
촬영대상	① 석면배출허용기준 준수여부체크를 위한 석면비산 측정 모습 ※ 석면 비산 측정 시기, 시료채취 수 자세한 사항은 환경부고시 『석면해체.제거 작업 사업장 주변 석면 비산관리를 위한 조사방법』 참조		

구분	시간(전) : 07:00	시간(후) : 11:00	사진설명
부지 경계선 B1 (전,후)			석면해체 작업구역 주변 부지 내
	시료채취 위치 및 수량 : 석면해체 작업구역 / 1개소 분석결과(기준 0.01개/㎤ 이하) : 기준치 이하		작업일 2022년 05월 20일

구분	시간(전) : 07:00	시간(후) : 11:00	사진설명
부지 경계선 B2 (전,후)			석면해체 작업구역 주변 부지 내
	시료채취 위치 및 수량 : 석면해체 작업구역 / 1개소 분석결과(기준 0.01개/㎤ 이하) : 기준치 이하		작업일 2022년 05월 20일

구분	시간(전) : 07:00	시간(후) : 11:00	사진설명
부지 경계선 B3 (전,후)			석면해체 작업구역 주변 부지 내
	시료채취 위치 및 수량 : 석면해체 작업구역 / 1개소 분석결과(기준 0.01개/㎤ 이하) : 기준치 이하		작업일 2022년 05월 20일

구분	시간(전) : 07:00	시간(후) : 11:00	사진설명
부지 경계선 B4 (전,후)			석면해체 작업구역 주변 부지 내
	시료채취 위치 및 수량 : 석면해체 작업구역 / 1개소 분석결과(기준 0.01개/㎤ 이하) : 기준치 이하		작업일 2022년 05월 20일

구분	시간(전) : 08:00	시간(후) : 08:40	사진설명
위생설비 B5 (전,후)			석면해체 작업구역 출입로
	시료채취 위치 및 수량 : 석면해체 작업구역 / 1개소 분석결과(기준 0.01개/㎤ 이하) : 기준치 이하		작업일 2022년 05월 20일

구분	시간(전) : 13:00	시간(후) : 13:40	사진설명
폐기물 반출구 B6 (전,후)			석면해체 작업 후 폐기물 반출지점
	시료채취 위치 및 수량 : 석면해체 작업구역 / 1개소 분석결과(기준 0.01개/㎤ 이하) : 기준치 이하		작업일 2022년 05월 20일

구분	시간(전) : 13:00	시간(후) : 15:00	사진설명
해체 · 제거 사업장 주변 B7 (전,후)			석면해체 작업구역 주변 사용자가 있는 공간
	시료채취 위치 및 수량 : 석면해체 작업구역 / 1개소 분석결과(기준 0.01개/㎤ 이하) : 기준치 이하		작업일 2022년 05월 20일

석면비산정도 분석 결과표-3

1-3. 개 요

기관 및 의뢰자	정읍시청/ 석면해체업:(주)이룸종합건설
용 역 명	2022년새만금유역휴폐업축사 석면비산측정용역
시료채취 장소	전북 정읍시 이평면 장내리 125-4

측 정 일	2022년 05월 21일
시료분석일자	2022년 05월 21일

2-3. 분석결과 / 적용분석법

분석방법 : 위상차현미경(PCM)검측

NO	시료번호	측정 지점	측정시간(분)	유량 (mL/min)	측정결과 (f/cc)	초과여부
1	#1	부지경계	240	10.169	0.001	기준치이하
2	#2	부지경계	240	10.149	0.001	기준치이하
3	#3	부지경계	240	10.142	0.001	기준치이하
4	#4	부지경계	240	10.163	0.001	기준치이하
5	#5	위생설비	40	10.131	0.002	기준치이하
6	#6	폐기물반출구	40	10.153	0.001	기준치이하
7	#7	작업장주변	120	10.165	0.001	기준치이하

※ 참 고

- 비산정도기준: 0.01개/cm3 이하
- 부지경계선은2,400L, 작업장 주변 및 거주자 주거지역은1,200L를 기준하되, 시료채취 여건을 고려 유량을 조정함.
- 위생설비, 음압기, 폐기물 보관지점, 폐기물 반출구의 경우 신속한 조사를 위해 400L 이상시 종료가함.
- 본 분석자료는 「석면안전관리법 시행규칙」 제38조 및 제40조에 따라 "석면 해체·제거 작업 사업장 주변 석면 비산관리를 위한 조사방법"을 위한 환경부고시 제2012-79호 및 산업안전보건법 관련 법령규정을 준수합니다.

(유)금강석면연구소

3-3. 석면비산 측정 사진대장

항목	석면비산정도측정 (정읍시 이평면 장내리 125-4)		
측정시간	시작 : 2022년 05월 21일	종료 : 2022년 05월 21일	통보 : 2022년 05월 21일
투입장비	종류 : 지역시료채취펌프	수량 : 6대	
촬영대상	① 석면배출허용기준 준수여부체크를 위한 석면비산 측정 모습 ※ 석면 비산 측정 시기, 시료채취 수 자세한 사항은 환경부고시 『석면해체.제거 작업 사업장 주변 석면 비산관리를 위한 조사방법』 참조		

구분	시간(전) : 10:00	시간(후) : 14:00	사진설명
부지 경계선 B1 (전,후)			석면해체 작업구역 주변 부지 내
	시료채취 위치 및 수량 : 석면해체 작업구역 / 1개소 분석결과(기준 0.01개/㎠ 이하) : 기준치 이하		작업일 2022년 05월 21일

구분	시간(전) : 10:00	시간(후) : 14:00	사진설명
부지 경계선 B2 (전,후)			석면해체 작업구역 주변 부지 내
	시료채취 위치 및 수량 : 석면해체 작업구역 / 1개소 분석결과(기준 0.01개/㎠ 이하) : 기준치 이하		작업일 2022년 05월 21일

구분	시간(전) : 10:00	시간(후) : 14:00	사진설명
부지 경계선 B3 (전,후)			석면해체 작업구역 주변 부지 내
	시료채취 위치 및 수량 : 석면해체 작업구역 / 1개소 분석결과(기준 0.01개/㎠ 이하) : 기준치 이하		작업일 2022년 05월 21일

구분	시간(전) : 10:00	시간(후) : 14:00	사진설명
부지 경계선 B4 (전,후)			석면해체 작업구역 주변 부지 내
	시료채취 위치 및 수량 : 석면해체 작업구역 / 1개소 분석결과(기준 0.01개/㎤ 이하) : 기준치 이하		작업일 2022년 05월 21일

구분	시간(전) : 09:30	시간(후) : 10:10	사진설명
위생설비 B5 (전,후)			석면해체 작업구역 출입로
	시료채취 위치 및 수량 : 석면해체 작업구역 / 1개소 분석결과(기준 0.01개/㎤ 이하) : 기준치 이하		작업일 2022년 05월 21일

구분	시간(전) : 14:00	시간(후) : 14:40	사진설명
폐기물 반출구 B6 (전,후)			석면해체 작업 후 폐기물 반출지점
	시료채취 위치 및 수량 : 석면해체 작업구역 / 1개소 분석결과(기준 0.01개/㎤ 이하) : 기준치 이하		작업일 2022년 05월 21일

구분	시간(전) : 12:30	시간(후) : 14:30	사진설명
해체 · 제거 사업장 주변 B7 (전,후)			석면해체 작업구역 주변 사용자가 있는 공간
	시료채취 위치 및 수량 : 석면해체 작업구역 / 1개소 분석결과(기준 0.01개/㎤ 이하) : 기준치 이하		작업일 2022년 05월 21일

석면비산정도 분석 결과표-4

1-4. 개 요

기관 및 의뢰자	정읍시청/ 석면해체업:(주)이룸종합건설
용 역 명	2022년새만금유역휴폐업축사 석면비산측정용역
시료채취 장소	전북 정읍시 이평면 일대

측 정 일	2022년 05월 22일
시료분석일자	2022년 05월 22일

2-4. 분석결과 / 적용분석법

분석방법 : 위상차현미경(PCM)검측

NO	시료번호	측정 지점	측정시간(분)	유량 (mL/min)	측정결과 (f/cc)	초과여부
1	#1	폐기물보관지점	40	10.132	0.001	기준치이하
2	#2	폐기물보관지점	40	10.131	0.002	기준치이하

※ 참 고

- 비산정도기준: 0.01개/cm3 이하
- 부지경계선은2,400L, 작업장 주변 및 거주자 주거지역은1,200L를 기준하되, 시료채취 여건을 고려 유량을 조정함.
- 위생설비, 음압기, 폐기물 보관지점, 폐기물 반출구의 경우 신속한 조사를 위해 400L 이상시 종료가함.
- 본 분석자료는 「석면안전관리법 시행규칙」 제38조 및 제40조에 따라 "석면 해체·제거 작업 사업장 주변 석면 비산관리를 위한 조사방법"을 위한 환경부고시 제2012-79호 및 산업안전보건법 관련 법령규정을 준수합니다.

(유)금강석면연구소

3-4. 석면비산 측정 사진대장

항목	석면비산정도측정 (정읍시 이평면 청량리,장내리 폐기물 임시보관소)		
측정시간	시작 : 2022년 05월 22일	종료 : 2022년 05월 22일	통보 : 2022년 05월 22일
투입장비	종류 : 지역시료채취펌프	수량 : 2대	
촬영대상	① 석면배출허용기준 준수여부체크를 위한 석면비산 측정 모습 ※ 석면 비산 측정 시기, 시료채취 수 자세한 사항은 환경부고시 『석면해체.제거 작업 사업장 주변 석면 비산관리를 위한 조사방법』 참조		

구분	시간(전) : 11:00	시간(후) : 11:40	사진설명
폐기물 보관지점 B1 (전,후)			석면해체 작업 후 폐기물 보관지점
	시료채취 위치 및 수량 : 석면해체 작업구역 / 1개소 분석결과(기준 0.01개/㎤ 이하) : 기준치 이하		작업일 2022년 05월 22일

구분	시간(전) : 11:00	시간(후) : 11:40	사진설명
폐기물 보관지점 B2 (전,후)			석면해체 작업 후 폐기물 보관지점
	시료채취 위치 및 수량 : 석면해체 작업구역 / 1개소 분석결과(기준 0.01개/㎤ 이하) : 기준치 이하		작업일 2022년 05월 22일

석면비산정도 분석 결과표-5

1-5. 개 요

기관 및 의뢰자	정읍시청/ 석면해체업:(주)이룸종합건설
용 역 명	2022년새만금유역휴폐업축사 석면비산측정용역
시료채취 장소	전북 정읍시 이평면 장내리 125-4

측 정 일	2022년 05월 23일
시료분석일자	2022년 05월 23일

2-5. 분석결과 / 적용분석법

분석방법 : 위상차현미경(PCM)검측

NO	시료번호	측정 지점	측정시간(분)	유량 (mL/min)	측정결과 (f/cc)	초과여부
1	#1	부지경계	240	10.134	0.001	기준치이하
2	#2	부지경계	240	10.156	0.001	기준치이하
3	#3	부지경계	240	10.162	0.001	기준치이하
4	#4	부지경계	240	10.193	0.001	기준치이하
5	#5	위생설비	40	10.180	0.002	기준치이하
6	#6	폐기물반출구	40	10.148	0.002	기준치이하
7	#7	작업장주변	120	10.113	0.001	기준치이하

※ 참 고

- 비산정도기준: 0.01개/cm3 이하
- 부지경계선은2,400L, 작업장 주변 및 거주자 주거지역은1,200L를 기준하되, 시료채취 여건을 고려 유량을 조정함.
- 위생설비, 음압기, 폐기물 보관지점, 폐기물 반출구의 경우 신속한 조사를 위해 400L 이상시 종료가함.
- 본 분석자료는 「석면안전관리법 시행규칙」 제38조 및 제40조에 따라 "석면 해체·제거 작업 사업장 주변 석면 비산관리를 위한 조사방법"을 위한 환경부고시 제2012-79호 및 산업안전보건법 관련 법령규정을 준수합니다,

(유)금강석면연구소

3-5. 석면비산 측정 사진대장

항목	석면비산정도측정 (정읍시 이평면 장내리 125-4)		
측정시간	시작 : 2022년 05월 23일	종료 : 2022년 05월 23일	통보 : 2022년 05월 23일
투입장비	종류 : 지역시료채취펌프	수량 : 6대	
촬영대상	① 석면배출허용기준 준수여부체크를 위한 석면비산 측정 모습 ※ 석면 비산 측정 시기, 시료채취 수 자세한 사항은 환경부고시 『석면해체.제거 작업 사업장 주변 석면 비산관리를 위한 조사방법』 참조		

구분	시간(전) : 08:00	시간(후) : 12:00	사진설명
부지 경계선 B1 (전,후)			석면해체 작업구역 주변 부지 내
	시료채취 위치 및 수량 : 석면해체 작업구역 / 1개소 분석결과(기준 0.01개/㎠ 이하) : 기준치 이하		작업일 2022년 05월 23일

구분	시간(전) : 08:00	시간(후) : 12:00	사진설명
부지 경계선 B2 (전,후)			석면해체 작업구역 주변 부지 내
	시료채취 위치 및 수량 : 석면해체 작업구역 / 1개소 분석결과(기준 0.01개/㎠ 이하) : 기준치 이하		작업일 2022년 05월 23일

구분	시간(전) : 08:00	시간(후) : 12:00	사진설명
부지 경계선 B3 (전,후)			석면해체 작업구역 주변 부지 내
	시료채취 위치 및 수량 : 석면해체 작업구역 / 1개소 분석결과(기준 0.01개/㎠ 이하) : 기준치 이하		작업일 2022년 05월 23일

구분	시간(전) : 08:00	시간(후) : 12:00	사진설명
부지 경계선 B4 (전,후)			석면해체 작업구역 주변 부지 내
	시료채취 위치 및 수량 : 석면해체 작업구역 / 1개소 분석결과(기준 0.01개/㎤ 이하) : 기준치 이하		작업일 2022년 05월 23일

구분	시간(전) : 09:30	시간(후) : 10:10	사진설명
위생설비 B5 (전,후)			석면해체 작업구역 출입로
	시료채취 위치 및 수량 : 석면해체 작업구역 / 1개소 분석결과(기준 0.01개/㎤ 이하) : 기준치 이하		작업일 2022년 05월 23일

구분	시간(전) : 14:00	시간(후) : 14:40	사진설명
폐기물 반출구 B6 (전,후)			석면해체 작업 후 폐기물 반출지점
	시료채취 위치 및 수량 : 석면해체 작업구역 / 1개소 분석결과(기준 0.01개/㎤ 이하) : 기준치 이하		작업일 2022년 05월 23일

구분	시간(전) : 10:00	시간(후) : 12:00	사진설명
해체 · 제거 사업장 주변 B7 (전,후)			석면해체 작업구역 주변 사용자가 있는 공간
	시료채취 위치 및 수량 : 석면해체 작업구역 / 1개소 분석결과(기준 0.01개/㎤ 이하) : 기준치 이하		작업일 2022년 05월 23일

석면비산정도 분석 결과표-6

1-6. 개 요

기관 및 의뢰자	정읍시청/ 석면해체업:(주)이룸종합건설
용 역 명	2022년새만금유역휴폐업축사 석면비산측정용역
시료채취 장소	전북 정읍시 이평면 일대

측 정 일	2022년 05월 24일
시료분석일자	2022년 05월 24일

2-6. 분석결과 / 적용분석법

분석방법 : 위상차현미경(PCM)검측

NO	시료번호	측정 지점	측정시간(분)	유량 (mL/min)	측정결과 (f/cc)	초과여부
1	#1	폐기물보관지점	40	10.114	0.002	기준치이하
2	#2	폐기물보관지점	40	10.132	0.001	기준치이하

※ 참 고

- 비산정도기준: 0.01개/cm3 이하
- 부지경계선은2,400L, 작업장 주변 및 거주자 주거지역은1,200L를 기준하되, 시료채취 여건을 고려 유량을 조정함.
- 위생설비, 음압기, 폐기물 보관지점, 폐기물 반출구의 경우 신속한 조사를 위해 400L 이상시 종료가함.
- 본 분석자료는 「석면안전관리법 시행규칙」 제38조 및 제40조에 따라 "석면 해체·제거 작업 사업장 주변 석면 비산관리를 위한 조사방법"을 위한 환경부고시 제2012-79호 및 산업안전보건법 관련 법령규정을 준수합니다.

(유)금강석면연구소

3-6. 석면비산 측정 사진대장

항목	석면비산정도측정 (정읍시 이평면 청량리,장내리 폐기물 임시보관소)		
측정시간	시작 : 2022년 05월 24일	종료 : 2022년 05월 24일	통보 : 2022년 05월 24일
투입장비	종류 : 지역시료채취펌프	수량 : 2대	
촬영대상	① 석면배출허용기준 준수여부체크를 위한 석면비산 측정 모습 ※ 석면 비산 측정 시기, 시료채취 수 자세한 사항은 환경부고시 『석면해체.제거 작업 사업장 주변 석면 비산관리를 위한 조사방법』 참조		

구분	시간(전) : 11:00	시간(후) : 11:40	사진설명
폐기물 보관지점 B1 (전,후)			석면해체 작업 후 폐기물 보관지점
	시료채취 위치 및 수량 : 석면해체 작업구역 / 1개소 분석결과(기준 0.01개/㎤ 이하) : 기준치 이하		작업일 2022년 05월 24일

구분	시간(전) : 11:00	시간(후) : 11:40	사진설명
폐기물 보관지점 B2 (전,후)			석면해체 작업 후 폐기물 보관지점
	시료채취 위치 및 수량 : 석면해체 작업구역 / 1개소 분석결과(기준 0.01개/㎤ 이하) : 기준치 이하		작업일 2022년 05월 24일

석면비산정도 분석 결과표-7

1-7. 개 요

기관 및 의뢰자	정읍시청/ 석면해체업:(주)이룸종합건설
용 역 명	2022년새만금유역휴폐업축사 석면비산측정용역
시료채취 장소	전북 정읍시 이평면 일대

측 정 일	2022년 05월 25일
시료분석일자	2022년 05월 25일

2-7. 분석결과 / 적용분석법

분석방법 : 위상차현미경(PCM)검측

NO	시료번호	측정 지점	측정시간(분)	유량 (mL/min)	측정결과 (f/cc)	초과여부
1	#1	폐기물보관지점	40	10.149	0.001	기준치이하
2	#2	폐기물보관지점	40	10.144	0.001	기준치이하

※ 참 고

- 비산정도기준: 0.01개/cm3 이하
- 부지경계선은2,400L, 작업장 주변 및 거주자 주거지역은1,200L를 기준하되, 시료채취 여건을 고려 유량을 조정함.
- 위생설비, 응압기, 폐기물 보관지점, 폐기물 반출구의 경우 신속한 조사를 위해 400L 이상시 종료가함.
- 본 분석자료는 「석면안전관리법 시행규칙」 제38조 및 제40조에 따라 "석면 해체·제거 작업 사업장 주변 석면 비산관리를 위한 조사방법"을 위한 환경부고시 제2012-79호 및 산업안전보건법 관련 법령규정을 준수합니다,

(유)금강석면연구소

3-7. 석면비산 측정 사진대장

항목	석면비산정도측정 (정읍시 이평면 청량리,장내리 폐기물 임시보관소)		
측정시간	시작 : 2022년 05월 25일	종료 : 2022년 05월 25일	통보 : 2022년 05월 25일
투입장비	종류 : 지역시료채취펌프	수량 : 2대	
촬영대상	① 석면배출허용기준 준수여부체크를 위한 석면비산 측정 모습 ※ 석면 비산 측정 시기, 시료채취 수 자세한 사항은 환경부고시 『석면해체.제거 작업 사업장 주변 석면 비산관리를 위한 조사방법』 참조		

구분	시간(전) : 11:00	시간(후) : 11:40	사진설명
폐기물 보관지점 B1 (전,후)			석면해체 작업 후 폐기물 보관지점
	시료채취 위치 및 수량 : 석면해체 작업구역 / 1개소 분석결과(기준 0.01개/㎤ 이하) : 기준치 이하		작업일 2022년 05월 25일

구분	시간(전) : 11:00	시간(후) : 11:40	사진설명
폐기물 보관지점 B2 (전,후)			석면해체 작업 후 폐기물 보관지점
	시료채취 위치 및 수량 : 석면해체 작업구역 / 1개소 분석결과(기준 0.01개/㎤ 이하) : 기준치 이하		작업일 2022년 05월 25일
